

“Non frena più dietro” ... “e ci credo” ! esclamo appena svestita dalla ruota posteriore !

Una morchia centrifugata all'interno del mozzo ha rivestito completamente come una glassa e il mozzo, e le ganasce rendendo impossibile il recupero anche lavandole più volte con diluente .

{youtube}Glfl0rEz4eg{/youtube}

Potevamo fare la modifica che BMW fece nel Settembre 1983 ... ma il tempo tiranno ci ha imposto di sostituire solo gli o-ring con la convinzione che saremmo già stati tutti pensionati al prossimo intervento e quindi con maggiore tempo a disposizione per l'eventuale miglioria...

{AG thumbWidth="295" thumbHeight="185" thumbAutoSize="none" arrange="name" backgroundColor="ffffff" foregroundColor="808080" highlightColor="fea804" frame_width="500" frame_height="300" newImageTag="0" newImageTag_days="7" paginUse="1" paginImagesPerGallery="10" albumUse="1" showSignature="0" plainTextCaptions="0" template="classic" popupEngine="slimbox"}freno_e_olio{/AG}

freno e olio

Scritto da amministratore

Martedì 05 Maggio 2015 08:07 - Ultimo aggiornamento Martedì 05 Maggio 2015 08:14
